



G	L	H	I	J	K
M6x45mm x4	M6x40mm x4	x8	M6x16mm x4	x4	x8



SK: prosím neuťahujte všetky skrutky až do kroku 6
CZ: prosím neutahujte všechny šrouby až do kroku 6

Sl: prosimo, ne privijte vseh vijakov do 6. koraka

RO: vă rugăm să nu strângeti toate șuruburile până la pasul 6

HR: nemojte zatezati sve vijke do koraka 6

HU: ne húzzon meg minden csavart a 6. lépéig

